

## Rådhuspladsen 2

Registrering foretaget:  
dec. 2011

**Adresse**  
Rådhuspladsen 2

**Matr.nr.**  
209a, Slagelse bygrunde

**Beboelse/erhverv**  
I stueetagen og på 1. sal er der forsikrings- og bankvirksomhed. I den øvrige etager er der beboelse.

**Byggesager**  
Ejendommen blev opført i 1963?

**BBR**  
Samlet etageareal: 1.661 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 6

Antal erhverv: 7

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



### Stueetagen

**Hoveddør**  Rammedør i olieret træ. Døren er placeret, tilbagetrukket fra facaden i en mindre portniche.

**Glasparti til venstre for hoveddør**  Glasparti i antracitgrå alu, med rammedør i gråmalet træ.

**Glasparti til højre for hoveddør**  Glaspartier med karme i grå alu. Partiet indordner sig profileringen i facaden.

**Glaspartier i gavl**  Hjørnet rundes af et glasparti, med karm i brun alu. I højre side er indgangsdør med sidepartier, ligeledes i brun alu.

**Skiltning og markiser**  Skiltningen er dels udført som pladeskilt, enkeltbogstaver eller som påklæbning på glasset. Over glaspartierne langs facaden er placeret markiser, der er medvirkende til at dele facaden.

### Øvrige etager

**Vinduer**  Vippevinduer i brunmalet træ, med grå alu. glasliste.

**Altaner**  Tilbageliggende altaner i beton, malet i en lys blå nuance. Tagetagen er trukket tilbage fra facaden, hvorved der er fremkommer altaner. Gelænderet er udført i hvidmalet stål. Over altanerne er delvis udført lamel solafskærmning.

**Tag**  Taget er beklædt med tagpap.

**Skorsten**  Bygningen har en skorsten.



## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i sin helhed meget varieret. Soklen er beklædt med brune fliser. Stueetagen fremstår som glasparti med hvide betonsøjler, eller som mindre glasparti med facade i marmorplader. Den øvre del af facaden fremstår i blank rød mur eller med gule klinker.

### Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår som en velproportioneret hjørnebygning. Ses der bort fra glaspartierne i stueetagen, fremstår bygningen intakt. Bl.a. uret ved hjørnet udgør en fin detalje, såvel som altan-gelænderet øverst fremstår originalt.

### Sammenhæng med omgivelserne.



Bygningen er fint tilpasset de øvrige bygninger omkring Rådhuspladsen.

### Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejde stueetagen i forhold til bygningens oprindelige arkitektur og materialevalg, samt reetablerer eller afmonterer solafskærmningen ved tagetagen.*

*Endvidere kan man med fordel forenkle bygningens farvesammensætning.*