

Rådhuspladsen 3+5

Registrering foretaget:
dec. 2011

Adresse
Rådhuspladsen 3+5

Matr.nr.
214a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der service-
erhverv og på de øvrige eta-
ger er der beboelse.

Byggesager
Ejendommen blev opført i
1957.

BBR
Samlet etageareal: 1.745 m²

Antal boliger: 13

Antal erhverv: 6

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Portåbning** Firkantet portåbning, udført uden detaljer.
- Indgangspartier** To indgangsdøre, udført som rammedøre i hvid plast. Dørene er placeret i gennemgående vertikale glaspartier, ved bygningens trappeopgange. Begge glaspartier er udført i kombination af hvid plastik eller hvidmalet stål.
- Glaspartier** Glaspartier hovedsagligt udført i grå alu, med rammedør, sidepartier, overvinduer etc. Fælles for partierne er at de ikke indordner sig vinduesrytmen fra de overliggende etager.
- Skiltning** Skiltningen er udført som pladeskilte, udhængsskilte og påklæbning på vindurene. Pladeskiltene er placeret i et gråt bånd over glaspartierne. Skiltene er ikke indbyrdes afstemt i proportion, farver eller udtryk.
- Øvrige etager**
- Vinduer** Et-fags vinduer i hvid plast med termoglas.
- Altan** Tagetagen er trukket tilbage fra facaden, hvorved der er fremkommer altaner. Gelænderet er udført i galvaniseret stål.
- Tag** Taget er beklædt med tagpap.
- Skorsten** Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur, med sokkel beklædt med brunsorte fliser. Stueetagen fremstår af glaspartier og enkelte murpiller. Den tilbagetrukne tagetage er udført med hvid pladebeklædning.

Arkitektonisk helhed



16-fags bygning, med vertikale glaspartier der inddeler facaden. I stueetagen fremstår facaden meget varieret uden nogen tilpasning butikkerne imellem. Skiltningen underbygger denne variation. På dele af gelænderet er placeret blå sejldug.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er fint tilpasset de øvrige bygninger omkring Rådhuspladsen.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejder stueetagen i forhold til bygningens oprindelige arkitektur og materialevalg, afstemmer skiltningen, samt materialevalget ved vinduer og indgangspartier.

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.