

## Rådhuspladsen 4

Registrering foretaget:  
dec. 2011

### Adresse

Rådhuspladsen 4

### Matr.nr.

209b, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

I stueetagen er der liberale erhverv og på de øvrige etager er der beboelse.

### Byggesager

Ejendommen blev opført i 1963.

### BBR

Samlet etageareal: 973 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 6

Antal erhverv: 2

### Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



## Stueetagen

### Hoveddør



Rammedør i olieret træ, med sidepartier. Døren er placeret, tilbagetrukket fra facaden i en mindre portniche.

### Glasparti til venstre for hoveddør



Glasparti i gulligt alu. Partiet runder hjørnet ved hoveddøren, hvor indgangsdøren er placeret.

### Glasparti til venstre for hoveddør



Glasparti i hvid alu. Partiet runder hjørnet ved hoveddøren. Indgangsdøren er udført som rammedør med overvindue og placeret midt i partiet.

### Skiltning og markiser



Skiltningen er udført som pladeskilte, udhængsskilte eller enkeltbogstaver over glaspartierne. Skiltningen er ikke indbyrdes afstemt butikkerne imellem.

## Øvrige etager

### Vinduer



Et-fags vippevinduer i brunmalet træ, med grå alu glasliste. Midt for facaden er vinduerne udført som fire-fags vinduer.

### Altaner



Tilbageliggende altaner i beton, malet i en lys blå nuance. Tagetagen er trukket tilbage fra facaden, hvorved der er fremkommer altaner. Gelænderet er udført i hvidmalet stål.

### Tag



Taget er beklædt med tagpap.

### Skorsten



Bygningen har ingen skorstene.

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i sin helhed meget varieret. Soklen er beklædt med brune fliser. Stueetagen fremstår med forskellige glasparti i hvid eller gullig farve. Den øvre del af facaden fremstår i blank rød mur eller med gule klinker.

### Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår velproportioneret. Ses der bort fra glaspartierne i stueetagen, fremstår bygningen intakt. Særligt altan-gelænderet øverst fremstår originalt, og skaber en fin afslutning ved altanen.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er fint tilpasset de øvrige bygninger omkring Rådhuspladsen.

### Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejde stueetagen i forhold til bygningens oprindelige arkitektur og materialevalg, samt afstemmer de forskellige tiltag der er sket ved altanerne.*

*Endvidere kan man med fordel forenkle bygningens farvesammensætning.*