

## Rådhuspladsen 7-9

Registrering foretaget:  
dec. 2011

### Adresse

Rådhuspladsen 7-9

### Matr.nr.

210d, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

I stueetagen er der service-  
erhverv og på de øvrige eta-  
ger kommunale instanser.

### Byggesager

Ejendommen blev opført i  
1961.

### BBR

Samlet etageareal: 3.436 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 21

### Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



## Stueetagen

### Portåbning



Portåbning i hjørnet af bygningen.

### Glaspartier til venstre for portåbning



Glaspartier i grå alu med indgangs-  
dør placeret i portåbning. Glaspar-  
tiet tander ind under porten.

### Glaspartier til højre for portåbning



Glaspartier i gullig alu. med ind-  
gangsdør placeret i portåbning.  
Glaspartiet tander ind under porten.

### Skiltning



Skilte udført som pladeskilte eller  
enkelt bogtaver. Til venstre for  
portåbning er baggrunden sort, ved  
de øvrige skilte er baggrunden hvid.  
Facadebelysning er udført over  
skiltene.

## Øvrige etager

### Vinduer



Tre-fags vinduespartier med terras-  
sedør. Vinduerne er i træ olieret,  
døren er i hvid malet træ.

### Altaner



Altangange i hvid beton ved 1. og  
2. sal. Ved tagetagen er altangan-  
gen udført i beton med gelænder i  
hvidmalet stål.

### Tag



Taget er beklædt med tagpap.

### Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.

## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en blålig nuance. Soklen er beklædt med brune kakler. Facaden i stuen er beklædt med plader i hvid eller sort. Ved murpillen mod Rådhuset er facaden beklædt med travertinplader. Altangangene fremstår i hvid.

### Arkitektonisk helhed



Ses der bort fra stueetagen, fremstår bygningen velproportioneret. Der er en god kontrast mellem den blå murflade og de hvide altanbånd. Altanbåndene skaber en horisontal opdeling af facaden. Mellem hvert vinduesafsnit er gennemgående murpiller. De danner en vertikal opdeling af facaden.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er fint tilpasset de øvrige bygninger omkring Rådhuspladsen.

### Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejder stueetagen i forhold til bygningens oprindelige arkitektur, farve- og materialevalg, afstemmer skiltningen, samt farvesammensætningen ved de øvrige vinduer.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 3

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*