

## Sct. Mikkelsgade 13a

Registrering foretaget:  
feb. 2012



### Adresse

Sct. Mikkelsgade 13a

### Matr.nr.

435, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opførelsesår 1891

### BBR

Samlet etageareal: 486 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 6

Antal erhverv: 0

### Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

### Stueetagen

#### Port



Retkantet portåbning

#### Vinduer



To- og tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ, med termoglas.

#### Kviste



Bygningen har fem københavnerkviste med flunke og tag i zink.

#### Tag



Sadeltag med rød vingetegl.

#### Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden pudset, malet i en gul nuance. Den øvrige facade fremstår i blank rød mur, med detaljer omkring vinduer, malet i samme farve som stueetagen. Der er god harmoni mellem den gule farve, den murede facade, de hvide vinduer og det røde tag. Tagrende og nedløb er udført i zink. Soklen er malet i en mørk grå nuance.

### Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår med fine detaljer, såsom indfatninger ved vinduer, bæltegesims, profileret gesims trukket i puds og profileringer i den pudsede del af facaden.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er fint indpasset i gadebilledet.

### Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klar, hvis ikke kvistene var så markant "nedskåret" i tagfladen, og optog vinduesinddelingen fra de underliggende etager.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*