

Sct. Mikkelsgade 16A,B,C,D

Registrering foretaget:
febr. 2012



Adresse

Sct. Mikkelsgade 16B,C

Matr.nr.

447d, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår 1912
Om-/tilbygn. 1984

BBR

Samlet etageareal: 1292 m²

Antal boliger: 10

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☒

Middel ☐ ☒

God ☐ ☒


Stueetagen

Portåbning



Retkantet portåbning, placeret under karnap.

Hoveddør



Fyldningsdøre i brunmalet træ, med buet overvindue.

Vinduer




Tre og fire-fags vinduer i hvidmalet træ. I siderne er vinduespartierne udført med fransk altan. Ved stueetagen er tre af vinduerne udført med buede overvinduer.

Kviste



Bygningen har fire mansardkviste. En enkelt af disse er udført med fransk altan.

Tag



Mansardtag med sortgrå skifer. Tagfladen brydes af 12 tagvinduer.

Skorsten



Bygningen har tre skorstene.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur. Der er god harmoni mellem facaden, de hvide vinduer, de brune døre og den mørke tagflade. Altanværnene fremstår i galvaniseret stål. Tagrende og nedløb er udført i zink og soklen pudset i en grå farve.

Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår med fine detaljer, navnlig omkring hoveddøre samt ved de murede stik og buer omkring vinduer. De to karnapper er medvirkende til at opbryde facade i mindre dele.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis vinduerne var udført som frederiksbergvinduer, og man var konsekvent med etableringen af franske altaner i siderne. Altanværnene kunne med fordel males sorte.

Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på bygningen.