

Sct. Mikkelsgade 17abc - 19ab

Registrering foretaget:
feb. 2012



Adresse

Sct. Mikkelsgade 17abc - 19ab

Matr.nr.

437a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår 1900
Om-/tilbygn. 2004

BBR

Samlet etageareal: 979 m²

Antal boliger: 13

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☒ ☐
Middel ☐ ☒ ☐
God ☐ ☐ ☒

Stueetagen

Portåbninger



To rektantede portåbninger.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvid-malet træ, med termoglas. Fire kviste og to vinduer i stueetagen er udført med tre-fags dannebrogsvinduer.

Kviste



Bygningen har seks mansardkviste med tag i zink. Kvistene respekterer ikke facaderytmen fra de øvrige vinduer.

Tag



Mansardtag med skifer. Tagfladen brydes af seks ovenlys.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en hvidgrå nuance. Detaljeringerne omkring bl.a. vinduer er malet i en hvid nuance. Der er god harmoni mellem den hvide og grå facade, de hvide vinduer og det sorte tag. Tagrende og nedløb er udført i zink. Soklen er malet i en grå nuance.

Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår med fine detaljer, såsom kvadrepuds, indfatninger ved vinduer, bufriser og profileret gesims trukket i puds. Mansardkvistene fremstår skåret ind i mansarden. Vinduesrytmen fra 1. sal, respekteres kun delvis i stueetagen.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er fint indpasset i gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis kvistene blev ført længere ud mod facaden, og optog facaderytmen fra 1. sal. Ligeledes kan vinduerne i stueetagen tilpasses denne rytme.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.