

Sct. Mikkelsgade 21

Registrering foretaget:
febr. 2012



Adresse

Sct. Mikkelsgade 21

Matr.nr.

438, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår 1906

BBR

Samlet etageareal: 162 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

- | | | |
|------------------|--------------------------|--|
| Hoveddør | <input type="checkbox"/> | Rammedør med planker, og rektangulært glas, udført i brunmalet træ. |
| Glasparti | <input type="checkbox"/> | Glasparti i grå alu, med rammedør placeret i niche midt for partiet. |
| Skilte | <input type="checkbox"/> | Pladeskilt med logo. |
| Vinduer | <input type="checkbox"/> | En-fags vinduer i hvid plast med gående ramme nederst. |
| Kviste | <input type="checkbox"/> | Bygningen har 2 kviste med fladt tag og flunke i zink. Kvistene respekterer ikke facaderytmen fra de øvrige vinduer. |
| Tag | <input type="checkbox"/> | Sadeltag med sorte eternitplader. |
| Skorsten | <input type="checkbox"/> | Bygningen har ingen skorsten. |



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden med grøn pladebeklædning og grøn flisebeklædning. Ved 1. sal fremstår facaden i blank rød mur, med detaljer omkring bl.a. vinduer og tagfod malet i en gul nuance. Taget fremstår i sorte bølgeplader. Der er god harmoni mellem de gule detaljer, den røde mur, og de hvide vinduer, mens særligt stueetagen skiller sig ud i farve og materiale-sammenhæng. Tagrende og nedløb er udført i plast. Soklen er beklædt med brune fliser.

Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår med fine detaljer, såsom indfatninger ved vinduer og bloktandsgesims. Stueetage og tag skiller sig dog væsentlig ud fra 1. salens arkitektoniske udtryk og er dermed medvirkende til at gøre facaden uharmonisk. Kvistene respekterer ikke rytmen fra vinduerne i stueetagen.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er arkitektonisk sammenhængende med Sct. Mikkelsgade 23.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man forsøgte at tilbageføre stueetagen i respekt for bygningens oprindelige arkitektur og materialevalg, udskiftede vinduerne til dannebrogsvinduer i træ, samt udskiftede tagbeklædningen til rød vingetegl eller skifer.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.