

Sct. Mikkelsgade 3

Registrering foretaget:
feb. 2012

Adresse

Sct. Mikkelsgade 3

Matr.nr.

421, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår 1900

BBR

Samlet etageareal: 322 m²

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Vinduer



To og tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas. Vinduerne ved 1. sal er udført som to-fags vinduer.

Kvist



Bygningen har to mansardkviste, samt en frontkvist med buet tag, placeret ved større facadefrem-spring.

Tag



Valmet mansardtag med sort glaseret vingetegl. To tagvinduer bryder tagfladen.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en hvid nuance. Der er god harmoni mellem den hvide facade, samt de hvide vinduer og det sortglaserede tegltag. Tagrende og nedløb er udført i kobber, mens det buede tag over frontkvisten er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår med mange fine detaljer, såsom rustikhjørner, vinduesindfatninger, gesims og profileringer i facaden. Ved frontispicen er udført et rundt gavlvindue. I facadens højre side er udført en mindre sidebygning, der på fin vis underordner sig hovedhuset, med kun enkelte detaljer.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen starter en fin overgang mellem de fritliggende bygninger og de sammenbyggede etagebygninger mod banegården. Der er god harmoni mellem bygningens arkitektoniske udtryk og de øvrige omkringliggende bygninger.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klart, hvis man udskifter tagmaterialet på den buede frontkvist fra zink til kobber.

Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på bygningen.

SAVE

Arkitektonisk værdi 2

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 2

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.