

Sct. Mikkelsgade 4

Registrering foretaget:
feb. 2012

Adresse

Sct. Mikkelsgade 4

Matr.nr.

450a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår 1920
Om-/tilbygn. 1973

BBR

Samlet etageareal: 340m²

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☒ ☐
Middel ☐ ☒ ☐
God ☐ ☐ ☒



Stueetagen

Hoveddør



Fyldningsdør med overvindue, i hvidmalet træ.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvid plast med termoglas. Vinduerne ved 1. sal er udført som to-fags småsprossede vinduer i hvidmalet træ.

Skiltning



Skiltningen er udført som pladeskilt og enkeltbogstaver.

Kviste



Bygningen har en frontkvist med frontispice, placeret midt for facaden.

Tag



Helvalmet tag med rød vingetegl.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en rød nuance. Midt for facaden, ved frontkvisten, er udført tre facadeforlæggninger der fremhæves med en hvid nuance. Der er god harmoni mellem den røde og hvide facade, samt de hvide vinduer, den hvide gesims og det røde tegltag. Soklen fremstår i grå nuance. Tagrende og nedløb er udført i hvid plast.

Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår med fine detaljer, såsom gesims og facadeforlæggninger. Skiltningen virker afbalanceret og respekterer på fin vis bygningens arkitektur. Vindfanget ved hoveddøren fremstår neutralt, og underlægger sig derved huset øvrige arkitektur.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er medvirkende til at skabe en fin overgang mellem de fritliggende bygninger og de sammenbyggede etagebygninger mod banegården. Der er god harmoni mellem bygningens arkitektoniske udtryk og de øvrige omkringliggende bygninger.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man udskifter plastvinduerne til vinduer i træ, og plasttagrenderne til render i hvidmalet zink.

Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på bygningen.

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 3

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.