

## Sct. Mikkelsgade 5

Registrering foretaget:  
feb. 2012

### Adresse

Sct. Mikkelsgade 5

### Matr.nr.

422, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opførelsesår 1900

### BBR

Samlet etageareal: 651m<sup>2</sup>

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

### Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



## Stueetagen

### Hoveddør



Facadedør med fyldning og termoglas. Døren har sideparti og overvindue, ligeledes med termoglas.

### Vinduer



To-fags vinduer med overvindue i grønmalet træ med termoglas. Vinduerne ved 1. sal er udført med rundbuede overvinduer.

### Kviste



Bygningen har en frontkvist med frontispice, placeret midt for bygningen ved murfremspring, samt 4 københavnerkviste med flunke i termoglas.

### Tag



Saddeltag med sortgrå skifer. Tagfladen brydes af 2 ovenlys.

### Skorsten



Bygningen har 2 skorstene, samt 2 ventilationsaftræk udført i sortmalet stål.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden er beklædt med kvadre i stueetagen og fremstår i blank rød mur, med mange fine detaljer omkring 1. sal. Midt for facaden, ved frontkvisten, er udført et facade-fremspring, der markerer indgangen. Der er god harmoni mellem den røde mur, kvadrene og de mange detaljer i cementpuds, samt de grønne vinduer. De to skorstene fremstår i gult murværk. Soklen er pudset i en grå nuance. Tagrende og nedløb er udført i zink.

### Arkitektonisk helhed



Ved stueetagen fremstår facaden med bossage kvadre og blændinger under vinduerne. Ved 1. sal fremstår facaden i rød tegl, med blændinger under vinduerne, aftrappet gesims båret af buefrise og rundbuer ved vinduer udført med kilesten og slutsten. Midt for facaden er en mindre altan, udført med smedjærnsværn.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen skaber sammen med Sct. Mikkelsgade 3 en fin overgang mellem de fritliggende bygninger og de sammenbyggede etagebygninger mod banegården.

### Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man afrenser kvadrene ved stueetage, samt flere af detaljerne ved 1. sal, pudser de murede skorstene i den farve, der harmonerer med bygningens øvrige arkitektur, fører ventilationskanalerne mod gård, samt udskifter kælderdøren i til dør i overensstemmelse med bygningens øvrige materialevalg og arkitektur. Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på bygningen.

### SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 3**

*Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.*