

Sct. Mikkelsgade 6a

Registrering foretaget:
feb. 2012

Adresse

Sct. Mikkelsgade 6a

Matr.nr.

449a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår 1907

BBR

Samlet etageareal: 330 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Halvanden dør i grønmalet træ med overvindue, placeret i gavl.

Vinduer



Frederiksberg vinduer og to-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



Bygningen har en frontkvist med svunget gavl, samt to københavnerkviste med flunke og tag i zink.

Tag



Sadeltag med sortgrå skifer. Tagfladen brydes af 2 tagvinduer.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur, med mange fine hvide og lyseblå malede detaljer. Der er god harmoni mellem den røde mur, detaljerne i murværket, samt de hvide vinduer. I gavl er vinduerne malet grønne. Soklen er tjæret i en sort nuance. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Facade er i rød tegl, med mange fine detaljer som trukket gesims, rustikhjørner, vinduesindfatninger med spejl eller bryn samt blændinger under vinduerne. Kvistene skærer sig ned i tagfladen, hvorved fladen deles i flere mindre flader. Kældervinduerne er udført som glassten.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis ikke kvistene var så markant "nedskåret" i tagfladen, og kældervinduerne var udført som egentlige vinduer i overensstemmelse med husets arkitektur.

Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på bygningen.