

Sct. Mikkelsgade 8-10

Registrering foretaget:
feb. 2012



Adresse

Sct. Mikkelsgade 8-10

Matr.nr.

448d/448c, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår 1907 (8 og 10)
Om-/tilbyg. 1980 (10)

BBR

Samlet etageareal:
(8) 653m²
(10) 416 m²

Antal boliger: 8 (8)
4 (10)

Antal erhverv: 0 (8)
0 (10)

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Port



Dobbeltport i grøn og hvid malet træ.

Hoveddøre



Halvanden døre i henholdsvis hvid og grønmalet malet træ. Den hvide dør er udført med sikkerhedsglas, mens den grønne er udført som rammedør med planker. Begge døre har buet overvindue. Den grønne dør har yderligere et vindue placeret over dørpladen.

Vinduer



Frederiksberg vinduer og to-fags dannebrogsvinduer i hvid plast med termoglas.

Kviste



Bygningen har 4 københavnerkviste med flunke i termoglas og tag i zink. Kvistene optager ikke vinduesinddelingen fra de underliggende etager.

Tag



Sadeltag med sortgrå betontegl. Tagfladen brydes af 4 ovenlys.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden ved stueetagen fremstår pudset, malet i en hvid nuance. Ved de øvrige etager fremstår facaden i blank rød mur, med mange fine detaljer. Der er god harmoni mellem den røde mur, den pudsede facade, samt de hvide vinduer. Soklen er tjæret i en sort nuance. Tagrende og nedløb er udført i plast/zink.

Arkitektonisk helhed



Ved stueetagen fremstår facaden pudset med refrendfuger og buer over hoveddøre. Ved 1. og 2. sal fremstår facaden i rød tegl, med mange detaljer som trukket gesims, muret fladbuget stik eller spejl over vinduerne samt vinduesindfatninger.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man udskifter plastvinduerne til vinduer i træ, bearbejde tagetagen så tagbeklædning, kviste og ovenlys fremstår i overensstemmelse med bygningens øvrige arkitektur og materialevalg, samt udskifter hoveddørene til trædøre i overensstemmelse med bygningens arkitektur.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.