

Sdr. Stationsvej 19

Registrering foretaget:
febr. 2012



Adresse

Sdr. Stationsvej 19

Matr.nr.

442, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1900
Om-/tilbygn.år: 1988

BBR

Samlet etageareal:
651+443= 1094 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Portåbning



Kurvehanksbuet portåbning, med dobbelt smedjernes gitterlåde.

Hoveddør



Rammedør i gråmalet træ med glas- og fyldning. Døren har sideparti.

Dør



Rammedør i gråmalet træ med blyindfattet rude og fyldning.

Vinduer



Ved stueetagen en og to-fags vinduer i gråmalet træ, med hovedsagligt blyindfattede ruder. Ved 1. sal to- og tre-fags vinduer med buede overvinduer.

Skilte



Skiltningen er udført som pladeskilte ved dør, samt to udhængsskilte ved port.

Kviste



Bygningen har ni københavnerkviste, med flunke og front i zink, samt tegltag. Kvistene optager ikke vinduesrytmen fra de øvrige etager.

Tag



Sadeltag med rød vingetegl.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i en lys grå nuance, med enkelte hvidmalede detaljer. Bygningens farvesætning fremstår relativ neutral, med den hvide og grå facade, den sorte sokkel, de grå vinduer og det røde tegltag. Tagedløbene er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Toetages hjørnebygning, med enkelte detaljer som bæltegesims, buede fordakninger over vinduer, balustrader under vinduer og frontispice over hjørnet. Ved stueetagen bevirker de buede fyldninger ved vinduerne og de blyndfattede ruder, at bygningen kommer til at fremstå afvisende. Vinduet ved frontispicen er ligeledes medvirkende til at sløre bygningens arkitektur.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen har en fremtrædende placering i gadebilledet, men særligt farvesætningen er medvirkende til at sløre bygningens rolle i gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis farvesætningen af facaden blev bearbejdet i.f.t. bygningens arkitektoniske udtryk. Vinduerne i stueetagen bør ligeledes udskiftes med vinduer tilsvarende 1. sal.