

## Sdr. Stationsvej 26A,B

Registrering foretaget:  
febr. 2012



### Adresse

Sdr. Stationsvej 26A,B

### Matr.nr.

465a, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opførelsesår: 1931  
Om-/tilbyggn.år: 1996




### BBR

Samlet etageareal: 2240 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

### Signaturforklaring:

Mindre god   
Middel   
God 

## Stueetagen

### Porte



Bygningen har tre rulleporte i aluminium med plexiglas.

### Hoveddør



Fyldningsdør i brunmalet træ med overvindue.

### Indgangsparti



Glasskydedøre i aluminium, samt rødmalet pladedør med glasrude. Indgangspartiet har et fladt tag med kobberbeklædning.

### Vinduer



Ved stueetagen to-fags vinduer inddelt i seks gående rammer, samt en-fags vinduer med gående ramme øverst. Ved 1. sal en-fags vinduer samt to-fags dannebrogsvinduer udført i hvidmalet træ.

### Skilte



Skiltningen er udført som pladeskilte ved bl.a. døre, samt udhængsskilt i gavl.

### Kviste



Bygningen har fem københavnerkviste, med flunke i zink, og front i hvidmalet træ.

### Tag



Helvalmet sadeltag med rød vingetegl. Tagfladen brydes af flere ovenlysvinduer i varierende størrelse.

### Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 5

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 5**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med enkelte fine detaljer. Der er god harmoni mellem den blanke mur, den grå sokkel, de hvide vinduer og det røde tag. Brugen af zink eller kobber er meget varieret, og de markante alu-porte virker desværre skæmmende for bygningens helhedsindtryk.

### Arkitektonisk helhed



Tolænet bygning med enkelte fine murede detaljer som muret stik og profileret gesims trukket i puds. Mod banegården har bygningen en mindre veranda, udført i et afbalanceret moderne formsprog. Mod gården er udført en karnap med balkon samt en større fast baldakin over to af portene. Baldakinen, virker desværre sammen med knækarmsmarkiserne og de sporadisk placeret ovenlysvinduer nedbrydende for opfattelsen af den samlede bygning, såvel som bl.a. tagedløb mod gård kunne udføres med større hensyntagen til bygningens facade.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for pladdannelsen mod banegården, men mod Sdr. Stationsvej kunne gårdsplads og hegn med fordel bearbejdes arkitektonisk.

### Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klar, hvis vinduerne var udført ensartede med dannebrogsvinduer ved 1. sal, hvis portene fremstod i hvidmalet træ, og ovenlysvinduerne var placeret med hensyntagen til den øvrige vinduesinddeling, samt hvis man var mere konsekvent i brugen af kobber eller zink. Gårdspladsen bør ligeledes bearbejdes. Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på bygningens facade.*