

## Sdr. Stationsvej 5A

Registrering foretaget:  
febr. 2012



### Adresse

Sdr. Stationsvej 5A

### Matr.nr.

457e, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opførelsesår: 1909  
Om-/tilbyggn.år: 2000

### BBR

Samlet etageareal: 475 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

### Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

### Stueetagen

#### Hoveddør

Dobbelt fyldningsdør i brunmalet træ.

#### Vinduer

To-fags bondehusvinduer i brunmalet træ med termoglas.

#### Skilte


Bygningen har et neonskilt, "Badeanstalten".

#### Tag

Afvalmet sadeltag med skifer.

#### Skorsten

Bygningen har to stålskorstene.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en beige og en blålig nuance. Der er fin indbyrdes harmoni mellem facadefarverne, de hvide vinduer og den brune dør. Soklen er tjæret, og tagrende og nedløb er udført i zink.

### Arkitektonisk helhed



Mindre bygning med detaljer som refendfuger, frontispice og pilaster. Bygningen virker overordnet set velproportioneret, men det arkitektoniske udtryk kan diskuteres i forhold til bygningens volumen og de tilstødende bygninger.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet, og skal friarealmæssigt ses i sammenhæng med det tilstødende fjernvarmeanlæg og musikhus.

### Anbefalinger

*Bygningen ville fremstå mere klar, hvis stålskorstenene blev fjernet og udearealerne blev bearbejdet i.f.t. bygningens formsprog og kulturmæssige anvendelse.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 3**

*Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.*