

## Sdr. Stationsvej 9

Registrering foretaget:  
febr. 2012



### Adresse

Sdr. Stationsvej 9

### Matr.nr.

455, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

### Byggesager

Opførelsesår: 1898

### BBR

Samlet etageareal: 606 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 8

Antal erhverv: 0

### Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

## Stueetagen

### Hoveddør

Dobbelt fyldningsdør i hvidmalet træ med overvindue.

### Vinduer

To-fags dannebrogsvinduer og frederiksbergvinduer i hvidmalet træ, med termoglas

### Kviste

Bygningen har fire københavnerkviste med flunke i zink. Kvistene er nedskåret i tagfladen og indordner sig fint vinduesinddelingen fra de øvrige etager. Vinduerne ved kvisten er udført i hvid plast.

### Tag

Sadeltag med sortgrå skifer.

### Skorsten

Bygningen har ingen skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Stueetagen fremstår pudset, malet i en hvid nuance med mørk sokkel. Den øvrige facade fremstår i blank rød mur, med fine hvidmalede detaljer. Der er god harmoni og balance mellem den hvide facade, den blanke mur, de hvide detaljer omkring vinduerne og det sorte skifertag.

### Arkitektonisk helhed



Facaden fremstår med mange detaljer som indfatninger omkring vinduer, frontispice, bæltegesims, refendfuger og bryn over vinduerne. Gesimsen er trukket i puds. Kældervinduerne fremstår i glassten, hvilket misklæder bygningen, såvel som de "nedskårne" kviste er medvirkende til at dele tagfladen.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet. Særligt den lille forhave er medvirkende til at give bygningen og gaden en grøn karakter til Sdr. Stationsvej.

### Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis kældervinduer og døre blev udført i overensstemmelse med bygningens arkitektur, og kvistene ikke var så markant nedskåret i taget. Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på bygningens facade.

## SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*