

## Skolegade 10A+B

Registrering foretaget:  
dec. 2011



### Adresse

Skolegade 10A+B

### Matr.nr.

278d, Slagelse bygrunde

### Beboelse/erhverv

Der er beboelse i ejendommen samt galleri.

### Byggesager

Ejendommen blev opført i 1895.

### BBR

Samlet etageareal: 307 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

### Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

## Facaden

### Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer, i hvidmalet træ, med termoglas.

### Kviste



Gavlkvist med tre to-fags vinduer. Kviste med fladt tag, på hver side af gavlkvist, begge har flunke i zink.

### Tag



Gråsort skifertag.

### Skorsten



Velproportioneret skorsten.



#### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i cementpuds. Soklen er tjæret, og vinduerne malet hvide.

#### Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår som en velproportioneret villa, hvor midterpartiet fremhæves ved både murfremspring og frontkvist. Gode detaljer omkring vinduer og gesims, der med fordel kan markeres yderligere med et afbalanceret farvevalg.

#### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen tilpasser sig den øvrige bebyggelse langs gaden.

### SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*

#### Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejder farvesammensætningen så den afspejler huset arkitektur og materialevalg, samt bearbejder kvistenes arkitektoniske udtryk.*