

## Skolegade 5A-E

Registrering foretaget:  
dec. 2011

**Adresse**  
Skolegade A-E

**Matr.nr.**  
179b, Slagelse bygrunde

**Beboelse/erhverv**  
Der er beboelse i hele ejendommen.

**Byggesager**  
Ejendommen, der er en del af et rækkehuskompleks, blev opført i 1983.

**BBR**  
Samlet etageareal: 272 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 5

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



### Facaden

#### Hoveddøre



Pladedøre med spor i træ, brunmaleret.

#### Vinduer



En-fags vinduer i brun plast, sidehængt med termoglas.

#### Kvist



Københavner kvist med flunke i zink og hvidt trævindue.

#### Tag



Brunt betontag. Tagfladen brydes af to ovenlys.

#### Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



#### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en gul nuance. Vinduer og døre fremstår i brunt, dog med undtagelse af en dør der fremstår hvidmalet. Betontaget har en mørk brun nuance.

#### Arkitektonisk helhed



Forholdsvis ensartet rækkehusbebyggelse. Husene optager ikke terrænfaldet, hvorved der fremkommer en tydelig aftrapning af tagflade og facade. Nedtrapningen er medvirkende til at underinddele bygningen, hvilket virker styrkende for opfattelsen af gaden.

#### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen indordner sig fint i gadebilledet.

#### Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden styrker underinddelingen af bygningen, med farveskift på facade og vinduer. Det er i den forbindelse væsentligt at påpege, at man vælger ensartede løsninger, således bebyggelsen i arkitektur og materialevalg fremstår ensartet.

#### SAVE

Arkitektonisk værdi 6

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

**Bevaringsværdi 6**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*