

Skolegade 7-9

Registrering foretaget:
dec. 2011



Adresse
Skolegade 7

Matr.nr.
178d, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
Der er beboelse i hele ejendommen.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 1898.

BBR
Samlet etageareal: 488 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Facaden

- Hoveddør** Fyldningsdøre i hvidmalet træ med overvindue.
- Vinduer** To-fags dannebrogsvinduer, i træ med 1-lags glas. Et tre-fags vindue skiller sig ud ved at være i plast, med termoglas.
- Tårn** Velproportioneret trappetårn, med kuppel tårntag, runde vinduer og fine murede detaljer.
- Kviste** Mansard kviste, med fine buede vinduer.
- Tag** Mansardtag med sortglaseret vingetegl. Tagfladen brydes af et enkelt tagvindue.
- Skorsten** Bygningen har to skorstene.



Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i gul tegl, kombineret med mange fine detaljeringer, såsom stik, indfatning, gesims etc. i røde teglsten. Det hvide træværk passer fint til facadens blanke mur, og øvrige farvesammensætning.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret villa, med mange fine detaljer og en fin materiale-sammensætning. Plastikvinduet og ovenlysvinduet skiller sig dog desværre markant ud fra det harmoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er medvirkende til at skabe en gradvis overgang fra midtbyens bebyggelsesstruktur til villaerne.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden udskifter plastikvinduet til et trævindue der underbygger huset arkitektur, materialevalg og formsprog. Det er væsentligt at påpege, at man bør være varsom med at foretage ændringer på bygningens facade, tag etc.

SAVE

Arkitektonisk værdi 2

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.