

## Skovsøgade 15

Registrering foretaget:  
dec. 2011



**Adresse**  
Skovsøgade 15

**Matr.nr.**  
282a, Slagelse bygrunde

**Beboelse/erhverv**  
Der er beboelse i hele ejendommen.

**Byggesager**  
Ejendommen blev opført i 1888.

**BBR**  
Samlet etageareal: 544 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 6

Antal erhverv: 0

**Signaturforklaring:**

Mindre god

Middel

God

### Facaden

**Hoveddør til venstre**   Dobbelt fyldningsdør i hvidmalet træ, med overvindue.

**Hoveddør til højre**   Fyldningsdør i hvidmalet træ, med overvindue.

**Vinduer**   To- og tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ. Ved kvistene er vinduerne udført i hvid plast.

**Kviste**   Mansardkviste med flunke i zink. Proportionerne er fine, ligesom placeringen kvistene imellem er god. Desværre harmonerer placeringen, set i forhold til vinduesrytmen fra de øvrige etager, ikke.

**Tag**   Rød vingetegl.



#### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, i en lys grå nuance. Indfatninger, trekantsfrontoner og gesimser er malet i en mørk grå nuance, hvorved disse fremhæves.

#### Arkitektonisk helhed



Bygning med flere fine detaljer omkring vinduer og tag. Særligt markeringerne omkring indgangspartierne samt vinduerne med trekantsfrontoner virker styrkende for bygningen.

#### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen passer fint ind i gadebilledet med de varierede bygningshøjder.

#### Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden udskifter plasttagrenden til tagrende i zink. Benytter vinduer i træ i stedet for vinduer i plast.*

#### SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 4

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 4**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*