

Skovsøgade 19

Registrering foretaget:
dec. 2011



Adresse
Skovsøgade 19

Matr.nr.
280, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
Der er beboelse i hele ejendommen.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 1907.

BBR
Samlet etageareal: 301 m²

Antal boliger: 4

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Facaden

Hoveddør Enkeldør i hvidmalet træ, med mindre rude i termoglas.

Vinduer To- og tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ. Vinduernes proportioner virker navnlig i stueetagen og på 1. sal forkert.

Tag Rød vingetegl.

Skorsten Bygningen har ingen skorsten.

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset i cementgrå. Træværk ved vinduer og dør er hvidmalet.

Arkitektonisk helhed



Oprindelig velproportioneret bygning. Udvidelsen af tagetagen virker dog skæmmende for facaden i det dels taghældningen er ændret, og vinduesrytmen fra etagerne under er brudt. Den tidligere hovedgesims deler facaden i en øvre og nedre del. Desuden virker vinduerne til, at være trukket længere tilbage, end det oprindeligt var tiltænkt.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen passer ind i gadebilledet dog kun i forhold til bygningens højde og drøjde men bidrager ellers ikke til gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejder 2. sal (tagetagen) således at denne fremstår med mansardtag eller anden tagløsning. Ligeledes kunne farvesætning og vinduer, døre med fordel ændres, således at disse fremstod i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

SAVE

Arkitektonisk værdi 6

Kulturhistorisk værdi 6

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 5

Bevaringsværdi 6

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.