

Skovsøgade 1A+B

Registrering foretaget:
dec. 2011

Adresse

Skovsøgade 1A+B

Matr.nr.

263a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

I stueetagen er der restaurationsvirksomhed og diskotek/pub, 1. salen advokatvirksomhed og på de øvrige etager er der beboelse.

Byggesager

Ejendommen blev opført i 1940'erne.

BBR

Samlet etageareal: 2.050 m²

Antal boliger: 11

Antal erhverv: 3

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☒ ☐
Middel ☐ ☒ ☐
God ☐ ☐ ☒



Stueetagen

Hoveddør



Fyldningsdør i hvidmalet træ.

Butiksdør ved hjørnet



Dobbelt rammedør i grå alu., med overvindue og glas fyldninger.

Butiksdør på langsiden



Dobbelt rammedør i grå alu., med overvindue og glas fyldninger.

Glaspartier over hjørnet



Glaspartier i grå alu. Indordner sig ikke vinduesinddelingen fra de øvre etager.

Glaspartier på langsiden



Glaspartier i grå alu. Indordner sig ikke vinduesinddelingen fra de øvrige etager.

Skiltning og markiser



Skiltningen er udført dels som pladeskilte, dels enkeltbogstaver af neonrør. Skiltningen er placeret på en baggrund af træbrædder. Både skiltningen og brædebeklædningen er skæmmende for helhedsindtrykket af bygningen, og er sammen med markiserne medvirkende til at dele bygningen.

Øvrige etager

Vinduer



To-fags vinduer i hvidmalet træ.

Karnapper



To facadekarnapper der strækker sig over tre etager. Karnapperne er udført i profileret beton med hvide vinduer, der runder hjørnet.

Tag



Rød vingetegl.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur, med en pudset stueetage i malet mørk grå. God sammenhæng mellem de hvide vinduer og den øvrige farvesammensætning. Bræddebeklædningen ved stueetagen er dog skæmmende for bygningen.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret hjørneejendom. De øvrige etager har en klar og taktfast opdeling, der til dels brydes af karnapperne, som underinddeler facaden. Stueetagen fremstår uklar, fordi butiksfacaderne ikke er ens i hele ejendommen.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen runder på en fin måde hjørnet, og skaber derved miljø ved tårnet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden tilpasser facaden i stueetagen til bygningens overordnede arkitektoniske udtryk.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 2

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.