

## Skovsøgade 6A+B

Registrering foretaget:  
dec. 2011

**Adresse**  
Skovsøgade 6A+B

**Matr.nr.**  
123a, Slagelse bygrunde

**Beboelse/erhverv**  
I stueetagen er der diskotek?  
og på 1. salen er der beboelse.

**Byggesager**  
Ejendommen blev opført i  
1827.

**BBR**  
Samlet etageareal: 1.332 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 4

Antal erhverv: 3

Signaturforklaring:

Mindre god ☐

Middel ☐

God ☐



### Stueetagen

- Portåbning og -låge** ☐ Firkantet portåbning.
- Butiksdør til højre for port** ☐ Dobbelt ståldør med små lodrette vinduesglas.
- Glaspartier til venstre for port** ☐ Glasparti i hvidmalet træ, med rammedør. Partiet indordner sig ikke vinduestakten fra 1. sal.
- Glaspartier til højre for porten** ☐ Glaspartier i hvidmalet træ. Partierne indordner sig vinduestakten fra 1. sal.
- Skiltning** ☐ Skilte udført som udhængsskilte eller dybe enkeltbogstaver.

### Øvrige etager

- Vinduer** ☐ To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.
- Kviste** ☐ Fire zinkkviste med buet tag og vinduer ved flunkene.
- Tag** ☐ Rød vingetegl.
- Skorsten** ☐ Bygningen har en skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden i stueetagen fremstår pudset i en hvid nuance, 1. sal i blank rød mur. Bygningen har en god farvesammensætning

### Arkitektonisk helhed



Velproportioneret 12-fags bygning. Glaspartiet til venstre for porten kunne med fordel ændres, således at der er en større sammenhæng med vinduespartierne til højre for porten. Stueetagen og 1. salen adskilles fint, idet stueetagen har en pudsede flade i modsætning til 1. salens blanke mur.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningens proportion og materialsammensætning er fin set i forhold til den resterende bebyggelse på Skovsøgade. Især er der god sammenhæng med naboejendommen Skovsøgade nr. 4

### Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejder placeringen og antallet af kviste på tagfladen.

## SAVE

Arkitektonisk værdi 6

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

**Bevaringsværdi 5**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*