

Slotsgade 11 A

Registrering foretaget:
marts. 2012

Adresse

Slotsgade 11A

Matr.nr.

114a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1896

Om-/tilbyggn.år: 1988

BBR

Samlet etageareal: 409 m²

Antal boliger: 5

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Port



Retkantet port.

Vinduer



To og tre-fags dannebrogsvinduer i antracitgrå træ med termoglas.

Kviste



Bygningen har fire københavnerkviste. Kvistene er udført med front og flunke i zink, og delvis nedskåret i tagfladen. Kvistene optager ikke vinduesrytmen fra de underliggende etager.

Tag



Sadeltag med rød vingetegl.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en hvid nuance ved 1. sal og i en grålig nuance ved stueetagen. Der er en indbyrdes god harmoni mellem de antracitgrå vinduer, den hvide og grålige facade og den grå sokkel. Det bør dog overvejes, om farvesætningen er afpasset bygningens arkitektoniske udtryk. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Seks-fags bygningen med flere fine pudsede detaljer som profileret trukket gesims, bæltegesims, vinduesindfatninger og kvadre murværk. Særligt vinduestakten mellem stue og første sal, virker slørende for det arkitektoniske helhedsbillede, idet vinduernes placering ikke er afstemt indbyrdes. Ligeledes er kvistenes placering heller ikke indbyrdes afstemt med vinduerne, men danner i stedet deres egen rytme.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er virker delvis styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis farvesætningen i fremtiden bliver bearbejdet med udgangspunkt i husets arkitektur og den klassiske jordfarveskala.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.