

Slotsgade 25

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse

Slotsgade 25

Matr.nr.

108a Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1880

Om-/tilbygn.år: 1985

BBR

Samlet etageareal: 476 m²

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Port



Fladbuet portåbning, med dobbelt-dør i hvidmalet træ. Døren er udført som rammedør med buet topkarm, og brædder anbragt på skrå i omvendte V-er. Bag brædderne er termoglas.

Vinduer



Fire-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med forsatsrammer.

Kviste



Bygningen har seks københavnerkviste med front i træ og flunke i termoglas. Kvistene er placeret takstfast midt over vinduerne ved de øvrige etager.

Tag



Sadeltag med rød vingetegl.

Skorsten



Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset, malet i en grå nuance med hvidmalet gesims. Der er en god harmoni mellem den grå facade, gesimsen, de hvide vinduer, den sort tjærede sokkel og det røde tegltag. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Seks-fags bygning med enkelte detaljer som hvidmalet trægesims og skorstene muret med gesims. Det arkitektoniske udtryk er overordnet set velbevaret, særligt er kviste og dobbeltdør udført i respekt for bygningens oprindelige udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet, og spiller fint op til T-krydset.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis faldarmsmarkiserne i fremtiden ikke er så dominerende - i bedste fald bliver afmonteret.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.