

Slotsgade 5A

Registrering foretaget:
marts. 2012

Adresse

Slotsgade 5A

Matr.nr.

117a Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opf. år: 1900

BBR

Samlet etageareal: 609+
114= 723 m²

Antal boliger: 8

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Fyldningsdør i rødmalet træ med halvbuet overvindue og fodspark i alu.

Vinduer



Tre-fags dannebrogsvinduer og tre-fags vinduer i træ med termoglas.

Glaspartier



Glaspartier med karm i grønmalet træ. Et parti er udført med blyindfattede ruder, og et er udført med klart glas. Mellem partierne dannes en lille niche, hvor to rammedøre i træ er placeret.

Skilte



Karakteristisk kasseformet udhængskilt.

Kviste



Bygningen har fire pultkviste, med flunke i plademateriale og tag i vingetegl.

Tag



Sadeltag med rød vingetegl.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facadens højre del pudset i en grå nuance. Facadens venstre del er udført med grønmalet træbeklædning. Ved 1. og 2. sal fremstår facaden i blank rød mur. Særligt den grå del af facaden harmonerer dårligt med den murede facade, de hvide vinduer, den mørke sokkel og det røde tegltag. Den grønne træbeklædning skiller sig ligeledes materialemæssigt ud. Tagrenden er udført i plast.

Arkitektonisk helhed



Fem-fags bygning med flere fine murede detaljer som aftrappet gesims med frise, bæltegesims, refendfuger ved stueetagen og frontispice. Det arkitektoniske udtryk er overordnet set velbevaret, men særligt træbeklædningen er medvirkende til at spolere bygningens oprindelige udtryk. Vinduesudformningen ved den venstre del af stueetagen kunne ligeledes bearbejdes.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis særligt stueetagen i fremtiden bliver bearbejdet arkitektonisk i respekt for bygningens øvrige arkitektoniske udtryk.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 4

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.