

Slotsgade 9

Registrering foretaget:
marts. 2012

Adresse
Slotsgade 9

Matr.nr.
115 Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1873
Om-/tilbygn.år: 1991

BBR
Samlet etageareal: 360 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☒ ☐
Middel ☐ ☒
God ☐ ☒



Stueetagen

Hoveddør

☐ ☒ Dobbelt fyldningsdør i grønmalet træ med overvindue.

Vinduer

☐ ☒ To-fags dannebrogsvinduer i grønmalet træ med forsatsramme.

Kviste

☒ ☐ Bygningen har tre kviste. En københavnerkvist med to-fags vindue, og to større kviste med henholdsvis tre og fem-fags vinduer. Flunke er udførte i zink. Kvistene optager ikke vinduesrytmen fra de underliggende etager.

Tag

☐ ☒ Sadeltag med sortgrå skifer.

Skorsten

☐ ☒ Bygningen har en skorsten.




Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med mange fine pudsede detaljer udført i henholdsvis en hvid og gul nuance. Der er en meget flot harmoni mellem de farvesatte detaljer, den blanke røde mur og de grønne vinduer. Den grå kvadremurede sokkel, granittrappen og det sorte skifertag underbygger på fin vis disse elementer. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Seks-fags bygningen med flere fine detaljer som pudset tandsnits gesims, bæltegesims, pilaster, vinduesindfatninger med bryn og rustikhjørner. Facaden fremstår meget velbevaret, hvilket gør bygningen klar i sit udtryk. Tagetagen, adskiller sig desværre fra facadens fine proportioner ved ikke at være tilpasset i proportion og arkitektur.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er virker særdeles styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis kvistenes proportion og placering i fremtiden bliver tilpasset bygningens øvrige arkitektur og proportion.

Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på facaden.

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 3

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.