

# Smedegade 11

Registrering foretaget:  
dec. 2011



**Adresse**  
Smedegade 11

**Matr.nr.**  
205, Slagelse bygrunde

**Beboelse/erhverv**  
I stueetagen er der service-  
erhverv og på de øvrige eta-  
ger er der beboelse.

**Byggesager**  
Forhuset blev opført i 1850.

**BBR**  
Samlet etageareal: 383 m<sup>2</sup>

Antal boliger: 2

Antal erhverv: 2

**Signaturforklaring:**

Mindre god

Middel

God

## Stueetagen

**Hoveddør**  Fyldningsdør i hvidmalet træ, med overvinde.

**Glasparti**  Glasparti hvidmalet træ med ram-  
medør placeret i niche. Glasparti-  
erne runder hjørnerne til nichen.

**Skiltning**  Skiltningen er dels udført som  
enkeltbogstaver over glasparti, og  
som udhængsskilt. Facadebelysning  
er placeret over det ene skilt.

## Øvrige etager

**Vinduer**  Et-fags hvidmale trævinduer.

**Kviste**  Københavnerkviste med flunke i  
zink. Kvistenes placering indordner  
sig ikke vinduestakten på 1. salen.

**Tag**  Grå eternitplader. Et enkelt ovenlys-  
vindue er placeret i tagfladen.

**Skorsten**  Bygningen har en mindre skorsten.



## Hele facaden

### Materialevalg og farvesammensætning



Facaden i stueetagen fremstår pudset, malet i en gul nuance. 1. sal i blank rød mur, og vinduer i hvidmalet træ. Taget har en grå/sort nuance.

### Arkitektonisk helhed



5-fags bygning, med mange fine detaljer omkring stueetagen, bl.a. bæltegesims og kvader. Placeringen af dør og glasparti i stueetagen kunne harmonere bedre med 1. sal. Ligeledes kunne 1. sal ens vinduer harmonere bedre med detaljering i stueetagen, eksempelvis ved valg af dannebrogsvinduer. Tagmateriale og kviste kunne ligeledes harmonere bedre med materiale på facaden.

### Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen passer i proportion, fint ind i den øvrige del af husrækken

### Anbefalinger

*Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejder særligt taget i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektoniske udtryk, farve- og materialevalg.*

*Facadebelysning bør ligeledes afstemmes bedre med huset oprindelige formsprog.*

## SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 5

Originalitet 6

Tilstand 6

**Bevaringsværdi 5**

*Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.*