

Smedegade 15A+B

Registrering foretaget:
dec. 2011



Adresse
Smedegade A+B

Matr.nr.
203a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der service-
erhverv og på de øvrige eta-
ger er der beboelse.

Byggesager
Forhuset er opført i 1905.

BBR
Samlet etageareal: 872 m²

Antal boliger: 9

Antal erhverv: 3

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Portåbning Firkantet portåbning, med port ud-
ført som pladedør med sidepartier,
og overvinduer i hvidmalet træ.

**Glaspartier til venstre
for port** Glaspartier i hvid eller brunmalet
træ. Partierne varierer indbyrdes i
højde og bredde.

**Glaspartier til højre
for port** Glaspartier i hvidmalet træ. Parti-
erne varierer indbyrdes i højde og
bredde.

Skiltning Skiltningen er udført dels som
pladeskilte, enkeltbogstaver og
påklæbning på vinduerne. Skiltene
er hverken i form eller placering
afstemt indbyrdes.

Øvrige etager

Vinduer To og tre-fags vinduer. Udformet
som dannebrog- og frederiks-
bergvinduer, i hvidmalet træ, med
termoglas.

Kviste Rytterkviste med flunke i zink, og
front i gråmalet træ. Kvistene har
tre forskellige størrelser, og place-
ringen virker tilfældig.

Tag Sorte eternitplader. Tagfladen bry-
des af to ovenlysvinduer.

Skorsten Bygningen har ingen skorsten.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 6

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Stueetagen fremstår pudset, malet i tre forskellige nuancer af blå. Ved de øvre etager fremstår facaden i blank rød mur, med hvidmalede detaljer. Tagfladens sort/grå farve harmonerer dårligt med den øvrige facade. Ved udskiftningen af taget kan husets farvesammensætning med fordel genovervejes.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret 7-fags bygning, med en god horisontal opdeling af facaden. Huset har mange fine detaljer såsom balustre, flade fordakninger, hvide indramninger omkring vinduerne og profilerede gesimser. Stueetagen adskiller sig dog markant fra den øvrige facade, dels er glaspartierne placeret uden hensyntagen til facaden over, og dels er den varierede farvesætning medvirkende til at forstyrre facadens samlede udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen er støttende for gadebillede.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejder bygningens arkitektur i stueetagen, samt tilpasser materialevalget på taget til bygningens oprindelige udtryk.

Skiltningen kan ligeledes afstemmes bedre, i overensstemmelse med bygningens øvrige udtryk og farvesammensætning.