

Smedegade 49

Registrering foretaget:
marts 2012

Adresse
Smedegade 49

Matr.nr.
187c, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1913
Om-/tilbygn.: 1979

BBR
Samlet etageareal: m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

- Vinduer** To- og tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ.
- Kviste** Mansardkvist med flunke i zink. Den ene kvist er udført med altankvist, terrassedør med to sidepartier.
- Tag** Mansardtag med rød vingetegl ved mansarden og brune eternitplader ved sadeltag. Tagfladen brydes af to translucent tagplader.
- Skorsten** Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur. Der er en fin farve- og materiale-mæssig harmoni mellem facaden, de hvide vinduer, og den røde del af tagfladen. De brune eternitplader virker dog både farve- og materialemæssigt skævvridende for helhedsindtrykket. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Velproportioneret etagebygning med flere murede detaljer som, stik, sålbænk, sparrenkopgesims og karnap, der overgår til altan. Bygningen virker overordnet set velproportioneret, men tre-fags vinduet ved stueetagen er desværre medvirkende til at bryde symmetrien i facaden.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker i form og proportion styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen vil fremstå mere klar, hvis den øvre del af taget er udført med rød vingetegls og tre-fags vinduet ved stueetagen bliver afstemt i størrelse med vinduet over.