

Valdemarsgade 1

Registrering foretaget:
febr. 2012



Adresse

Valdemarsgade 1

Matr.nr.

424, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1900

BBR

Samlet etageareal: 1557 +
195 = 1752 m²

Antal boliger: 17

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Hoveddør

Dobbelt fyldningsdør i hvidmalet træ, udført med overvindue.

Vinduer

Frederiksbergvinduer og to-fags dannebrogsvinduer i hvid plast med termoglas.

Kviste

Bygningen har to københavnerkviste med flunke i zink. Kvisttaget er udført med fine trædetaljer som små pedestaler.

Tag

Sadeltag med sortgrå skifer. Tagfladen brydes af et tagvindue og to ovenlysvinduer.

Skorsten

Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden med almindelige bosse kvadre, malet i en grå nuance. Ved 1. sal fremstår facaden i blank rød mur, med murede detaljer. Der er god harmoni mellem den røde mur, detaljerne i murværket, og de hvide vinduer. Soklen er malet i samme grå nuance som kvadrene. Tagrendene og nedløb er udført i zink/plast.

Arkitektonisk helhed



Facaden har mange fine detaljer, som trukket gesims med rosetter, bæltegesims og pilaster. Under vinduerne er udført murede blændinger. Kvistene skærer sig ned i tagfladen, hvorved fladen deles i flere mindre flader. Hjørnetårnet er udført med lanterne på konkav tagflade. Kældervinduerne er udført som frederiksbergvinduer eller dannebrogsvinduer med kælderdør udført som pladedør.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker, særligt grundet hjørnetårnet, styrkende for gadebillede. Skal ses i sammenhæng med Sct. Mikkelsgade 9.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis ikke kvistene var så markant "nedskåret" i tagfladen, og vinduerne var udført i træ og ikke plast. Soklen kan med fordel markeres i en mørkere nuance. Ligeledes bør antennerne på tårnet fjernes. Grundlæggende bør facaden afstemmes i arkitektur, materiale og farvevalg med Sct. Mikkelsgade 9. Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage yderligere ændringer på bygningen.