

Valdemarsgade 10

Registrering foretaget:
feb. 2012



Adresse

Valdemarsgade 10

Matr.nr.

429, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1900
Om-/tilbyggn.år: 1989

BBR

Samlet etageareal: 220 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god
Middel
God

Stueetagen

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer og frederiksbergvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



Bygningen har to københavnerkviste med front i træ og flunke i zink, begge kviste er udført nedskåret i tagfladen.

Tag



Sadeltag med skifertag.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med flere detaljer fremhævet i en hvid nuance. Der er en fin harmoni mellem de hvide vinduer, den blanke røde mur, de hvide detaljer og det sorte skifertag. Tagrende og nedløb er udført i plast. Soklen er malet i en lys grå nuance.

Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med detaljer som rustikhjørner, profileret gesims trukket i puds samt vinduesinddækninger. De to københavnerkviste virker meget markante, idet de er nedskåret i tagfladen og kun delvis optager rytmen fra bygningens øvrige vinduerne under.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for bebyggelsen langs Valdemarsgade, og skal særligt ses i sammenhæng med Valdemarsgade 12.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis tagetagen blev arkitektonisk bearbejdet set i.f.t. bygningens øvrige arkitektoniske udtryk. Tagrende og nedløb bør i fremtiden udføres i zink.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.