

Valdemarsgade 11

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse

Valdemarsgade 11

Matr.nr.

426c, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1906

BBR

Samlet etageareal: 192 m²

Antal boliger: 1

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

Vinduer



To og tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



Bygningen har en københavnerkvist med front og flunke i træ, samt en gavlvist. Københavnerkvisten er udført nedskåret i tagfladen.

Tag



Sadeltag med rød romerfalstagsten.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 6

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i gulmalede kvadre, samt i blank rød mur ved facadefremspringet. Nogle af de murede detaljer er ligeledes malet i den gule nuance. Der er en fin harmoni mellem de hvide vinduer, den blanke røde mur og den gule facade. Tagrende og nedløb er udført i plast. Soklen er malet i en mørk rød nuance.

Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med detaljer som almindelige bosse kvadre, profileret gesims trukket i puds, rundbuede stik og rustikhjørner. Særlig den dominerende københavnerkvist virker meget markant i tagfladen.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen fremstår en etage lavere end den øvrige bebyggelse langs Valdemarsgade.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis tagrende og nedløb i fremtiden blev udført i zink, og tagetagen blev bearbejdet arkitektonisk særligt omkring københavnerkvisten.