

Valdemarsgade 16

Registrering foretaget:
febr. 2012



Adresse

Valdemarsgade 16

Matr.nr.

427e, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1906

BBR

Samlet etageareal: 218 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Hoveddør



Dobbelt revledør i gråmalet træ med overvindue.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer og frederiksbergvinduer i hvid plast med termoglas.

Kviste



Bygningen har to københavnerkviste med front og flunke i zink, begge kviste er udført nedskåret i tagfladen.

Tag



Sadeltag med røde teglsten.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen er facaden lodret inddelt i to facadeudtryk med et mindre facadeudspring. Den ene side fremstår hovedsagelig i en lys grå nuance, mens den anden fremstår i en hvid nuance. Ved 1. sal fremstår facaden i blank rød mur. Hovedparten af facadens detaljer er malet i henholdsvis en grå eller hvid nuance, hvilket er medvirkende til at fremhæve disse fra murværket. Der er en fin harmoni mellem de hvide vinduer, den blanke røde mur og de hvide og grå detaljer. Tagrendene og nedløb er udført i zink. Soklen er malet i en mørk grå nuance.

Arkitektonisk helhed



Mindre byhus med detaljer som almindelige bosse kvadre, refendfuger, profileret gesims trukket i puds samt vinduesinddækninger. Særlig de to københavnerkviste virker meget markante, idet de er nedskåret i tagfladen og ikke optager rytmen fra vinduerne under.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for bebyggelsen langs Valdemarsgade, og skal særligt ses i sammenhæng med Valdemarsgade 14.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis vinduerne i fremtiden bliver udskiftet til trævinduer og tagetagen bliver arkitektonisk bearbejdet set i.f.t. facadens øvrige arkitektoniske udtryk. Hoveddøren bør ligeledes udskiftes til en dobbelt fyldningsdør. Eksempelvis kunne man placere en større gavlkvist over facadeudspringet og fjerne de øvrige to kviste.