

Valdemarsgade 2b

Registrering foretaget:
febr. 2012



Adresse

Valdemarsgade 2b

Matr.nr.

433b, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1887

BBR

Samlet etageareal: 354 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer og frederiksbergvinduer i hvid plast med termoglas. På siden af karnappen er udført med vinduer i et-fag.

Tag



Sadeltag med sortgrå eternitplader. Tagfladen brydes af 2 ovenlys vinduer.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 4

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden pudset, malet i en hvid nuance. Fra 1. sal og oppefter fremstår facaden i blank rød mur. Farvesætningen fremstår harmonisk, men særligt plastvinduerne virker skæmmende for bygningens materialesammensætning. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Tre-fags bygning med detaljer som f.eks refendfuger, karnap, buede stik og savsnitsgesims, delvis muret med formsten. Særligt eternittaget og plastvinduerne virker skæmmende for bygningens arkitektoniske udtryk.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gaden.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis vinduerne blev udskiftet til trævinduer, og taget til røde vingetegl. Taget ved karnappen kunne ligeledes bearbejdes.