

Valdemarsgade 2a

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse

Valdemarsgade 2a

Matr.nr.

433a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1900

BBR

Samlet etageareal: 1103 m²

Antal boliger: 13

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Hoveddør



Facadedør med fyldning og glas, i hvidmalet træ med overvindue. Termoglas.

Vinduer



To- og tre-fags dannebrogsvinduer i hvid plast med termoglas. Terrassedøre ved altaner er udført i hvid plast med fyldning og glas samt overvindue og sideparti.

Kviste



Bygningen har en buet kvist med flunke, front og tag i zink.

Tag



Sadeltag med skifer.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning




Ved stueetagen fremstår facaden pudset, malet i en sandfarvet nuance. Den øvrige facade fremstår i blank rød mur, med flere detaljer, malet i samme farve som stueetagen. Der er god harmoni mellem sandfarven, den murede facade, de hvide vinduer og det sorte tag. Tagrende og nedløb er udført i zink. Soklen er malet i en mørk grå nuance.

Arkitektonisk helhed



Bygningen fremstår med mange fine detaljer, såsom rustikhjørner, vinduesindfatninger med bryn, bæltegesims, balustrader og profileringer i den pudsede facade. Kældervinduerne er udført i glassten, hvilket ikke harmonerer med den øvrige facades arkitektur.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet. Bygningen skal ses i sammenhæng med Sct. Mikkelsgade 11.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis vinduerne blev udskiftet til hvidmalede vinduer i træ, og kælderetage blev bearbejdet i overensstemmelse med facadens arkitektur og materialevalg. Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage øvrige ændringer på bygningen.

SAVE

Arkitektonisk værdi 3

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 4

Tilstand 3

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.