

Valdemarsgade 3

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse

Valdemarsgade 3

Matr.nr.

424, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1900

BBR

Samlet etageareal: 215 m²

Antal boliger: 11 (ialt)

Antal erhverv:

Signaturforklaring:

Mindre god ☒ ☐

Middel ☐ ☒

God ☐ ☒



Stueetagen

Portåbning



Retkantet portåbning.

Vinduer



To-, tre- og fire-fags dannebrogsvinduer i hvid plast med termoglas.

Kviste



Bygningen har fire københavnerkviste med flunke og front i zink. Kvistene fremstår med dels to- og tre-fags dannebrogsvinduer.

Tag



Sadeltag med sort skifer. Tagfladen brydes af 2 mindre ovenlysvinduer.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår pudset malet i en rød nuance. Ved 1. og 2. sal fremkommer et farveskift, hvor facaden overgår i en lysere nuance. Farverforholdet mellem den malede facade, de hvide vinduer, den mørke røde sokkel, de hvidmalede indfatninger og det sorte tag kunne med rette bearbejdes. Kældervinduerne er udført i glassten, hvilket bryder med bygningens overordnede arkitektoniske udtryk.

Arkitektonisk helhed



Syv-fags bygning med detaljer som to facadekarnapper, refendfuger ved stueetage, bæltegesimser, indfatninger omkring vinduer og gesims trukket i puds. Særligt kvistene, men også det fire-fags vindue under den ene facadekarnap er medvirkede til at bryde bygningens ellers symmetriske facade.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen fremstår delvis styrkende for gadebilledet. Særligt i højden bryder bygningen med gadens øvrige bebyggelse.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis farvesætningen af facaden blev bearbejdet i.f.t bygningens arkitektoniske udtryk, samt hvis vinduerne blev udskiftet til trævinduer og kvistenes form og proportioner blev ensartet.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.