

Valdemarsgade 4

Registrering foretaget:
feb. 2012



Adresse

Valdemarsgade 4

Matr.nr.

432, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1920

BBR

Samlet etageareal: 235 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god ☐ ☐

Middel ☐ ☐

God ☐ ☐

Stueetagen

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvid plast med termoglas. Ved kvistene er vinduerne udført som tre-fags bondehusvinduer i hvid plast.

Kviste



Bygningen har to mansardkviste med flunke i zink. Kvistene optager ikke vinduesinddelingen fra de øvrige etager.

Tag




Københavnertag med sortglaseret vingetegl.

Skorsten



Bygningen har en skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår i blank rød mur med flere hvidgrå detaljer. Farvesætningen fremstår harmonisk, men den hvidgrå nuance ved detaljerne kunne med fordel være lysere. Særligt plastvinduerne virker skæmmende for bygningens materialsammensætning. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Mindre 4 fags og 3 etagers bygning med detaljer som profileret gesims trukket i puds, bæltegesims og indfatninger omkring vinduerne. Kvistene er placeret midt over murenpillen mellem de yderste vinduer, og skaber derved symmetri mellem facade og tag.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gaden karakter.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 5

Tilstand 5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis vinduerne blev udskiftet til trævinduer. Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage yderligere ændringer på facaden.