

Valdemarsgade 5

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse

Valdemarsgade 5

Matr.nr.

425, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1899
Om-/tilbyggn.år: 1976

BBR

Samlet etageareal: 496 m²

Antal boliger: 0

Antal erhverv: 1

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

Portniche



Retkantet portniche.

Hoveddør



Fyldningsdør i grønmalet træ med overvindue. Døren er placeret i port nichen.

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer ved stueetagen og to-fags vinduer med buet overvindue ved 1. sal. Vinduerne fremstår i grønmalet træ med termoglas.

Skilt



Over portnichen kan svagt anes et påmalet skilt, "*Nordisk Good Temp-lar Ordens Bygning, 1899*"

Kviste



Bygningen har fem københavnerkviste med flunke og front i zink. Kvistene fremstår med dels to- og trefags vinduer. Fælles for kvistene er, at de skærer sig ned i tagfladen, og kun delvis optager vinduesrytmen fra de underliggende etager.

Tag



Sadeltag med sort skifer. Tagfladen brydes af 2 tagvinduer.

Skorsten




Bygningen har to skorstene.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden med grå kvadre og 1. sal i blank rød mur med flere detaljer. Der er god harmoni mellem facadens farvedtryk, de grønne vinduer og det grå skifertag. Tagrende og nedløb fremstår i zink, mens soklen fremstår i grå grov puds.

Arkitektonisk helhed



Ni-fags bygning med fine detaljer som, almindelige bosse kvadre, murhuller muret med formsten og spejl, og aftrappet gesims muret med formsten, båret af buefrise. Bygningen har mange fine træk, men nichen ved porten trækker delvis ned, idet den i materiale-, farve- og detaljeringsgrad afviger fra det øvrige.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen fremstår styrkende for gadebilledet.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis kvistenes form, proportion og placering blev bearbejdet, og der evt. blev placeret en dobbelt fyldningsdør med overvindue ved portnichen.

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 3

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 3

Bygningen er kategoriseret med en høj bevaringsværdi.