

Valdemarsgade 6

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse

Valdemarsgade 6

Matr.nr.

431, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1900

BBR

Samlet etageareal: 255 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god

Middel

God



Stueetagen

Hoveddør



Rammedør med planker i brunmalet træ. Døren er udført med sideparti og overvindue.

Vinduer



Et-fags vinduer i brunmalet træ med termoglas. Vinduerne er udført med en mindre fast ramme øverst. Ved kviste er vinduerne udført som to- og tre-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ.

Kviste



Bygningen har tre mansard-kviste med flunke i zink. Kvistene optager kun delvis vinduesinddelingen fra de øvrige etager.

Tag



Københavnertag med rød vingetegl.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



SAVE

Arkitektonisk værdi 6

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet 6

Tilstand 6

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Ved stueetagen fremstår facaden pudset, malet i en hvid nuance. Ved 1. sal fremstår facaden i blank rød mur med flere hvidmalede detaljer. Overordnet set fremstår facaden harmonisk, men særligt de brune vinduer og døre virker afvigende fra bygningens overordnede farvesammensætning. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Mindre 3 fags og 3 etagers bygning med detaljer som refendfuger, rustikhjørner, profileret gesims trukket i puds, facadefremspring og indfatninger omkring vinduerne ved 1. sal. Udformningen af vinduerne ved stue og 1. sal, samt hoveddøren bryder med huset øvrige arkitektur. Ligeledes optager taget, tagrenden mm. ikke facadefremspringet, hvilket slører denne detalje.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gades karakter.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis dør i stueetage samt vinduer generelt blev udskiftet og taget blev arkitektonisk bearbejdet, set i forhold til bygningens øvrige arkitektur.