

Valdemarsgade 8

Registrering foretaget:
febr. 2012

Adresse

Valdemarsgade 8

Matr.nr.

430, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager

Opførelsesår: 1900

BBR

Samlet etageareal: 232 m²

Antal boliger: 3

Antal erhverv: 0

Signaturforklaring:

Mindre god



Middel



God



Stueetagen

Vinduer



To-fags dannebrogsvinduer i hvidmalet træ med termoglas.

Kviste



Bygningen har to københavnerkviste, udført med front og flunke i zink. Kvistene er nedskåret i tagfladen.

Tag



Sadeltag med skifer.

Skorsten



Bygningen har ingen skorsten.



Hele facaden

Materialevalg og farvesammensætning



Facaden fremstår dels pudset malet i en hvid nuance, og dels i blank rød mur. Der er fin indbyrdes harmoni mellem facadefarverne, de hvide vinduer og det mørke tag. Soklen er pudset og malet i en grå nuance. Tagrende og nedløb er udført i zink.

Arkitektonisk helhed



Mindre etagebygning med detaljer som kvadrepuds, blændinger under vinduer, bæltegesims og murede stik. Bygningen virker velproportioneret, og har en fin spejling over midten. Særligt kvisten kunne dog arkitektur- og proportionsmæssigt være bearbejdet bedre.

Sammenhæng med omgivelserne



Bygningen virker styrkende for gadebilledet

SAVE

Arkitektonisk værdi 4

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 3

Originalitet 4

Tilstand 4

Bevaringsværdi 4

Bygningen er kategoriseret med en middel bevaringsværdi.

Anbefalinger

Bygningen ville fremstå mere klar, hvis særligt kvistene blev bearbejdet i.f.t. bygningens øvrige arkitektoniske udtryk og proportioner.